

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 29.04.2022

Daten Betreiber:

Betreiber	Pilzhof Pilzsubstrat Wallhausen GmbH
Adresse des Betreibers	Mühlgebrente 4, 06528 Wallhausen

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Anlage zur Herstellung von Pilzsubstraten
Adresse der Anlage	Mühlgebrente 4, 06528 Wallhausen
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5.3 a) i)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	8.5.1 G E

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	11.01.2022
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm, Beschwerde
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
keine	