

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 18.03.2022

Daten Betreiber:

Betreiber	K & S Edelstahl GmbH
Adresse des Betreibers	Obhäuser Weg 19, 06268 Querfurt

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Anlage zur Oberflächenbehandlung von Metallen (Beisanlage)
Adresse der Anlage	Obhäuser Weg 19, 06268 Querfurt
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	2.6
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	3.10.1

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	25.01.2022
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
keine	