

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 22.04.2022

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	Kreiswerke Delitzsch GmbH
<b>Adresse des Betreibers</b>	Benndorfer Landstraße 1 04509 Delitzsch

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Anlage zur Brennstoffproduktion durch mechanische Behandlung von nicht gefährlichen, heizwertreichen Abfällen
<b>Adresse der Anlage</b>	Altenburger Chaussee 3 06406 Bernburg (Saale)
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	5. 3 b) ii)
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	8.11.2.3 GE i. V. m. 8.12.2 V

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten der Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	15.03.2022
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Weitere beteiligte Behörden</b>	Keine

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
<b>Es wurden keine Mängel festgestellt.</b>	
<b>Veranlasste Maßnahmen der Behörde</b>	