

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 22.07.2022

Daten Betreiber:

Betreiber	Ferkelhof Kruse KG
Adresse des Betreibers	Morgenrot 11a in 06484 Quedlinburg

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Schweinemastanlage
Adresse der Anlage	Morgenrot 11a in 06484 Quedlinburg
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.6 b)
Nr. Anhang 1 der 4. BlmSchV	7.1.7.1 EG

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	21.03.2022
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
keine	