

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 12.11.2021

Neu veröffentlicht am: 05.08.2022

Daten Betreiber:

Betreiber	EURECUM GmbH & Co. KG
Adresse des Betreibers	Kasseler Straße 46 06295 Lutherstadt Eisleben

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Anlage zur Ersatzbrennstoffherstellung
Adresse der Anlage	Kasseler Straße 46, 06295 Lutherstadt Eisleben
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5.3 b) ii)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	8.11.2.3 G E, 8.11.2.4 V, 8.12.2 V

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaefitszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	18.10.2021
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden folgende Mängel festgestellt:	1) Lagerung von Abfällen auf nicht genehmigten Flächen 2) Verschmutzung der Fahrwege
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
Zu 1) und 2) wurde der Betreiber aufgefordert, die Mängel fristgerecht zu beseitigen.	

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	11.04.2022
Grund der Besichtigung	Nachkontrolle
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden folgende Mängel festgestellt:	<ol style="list-style-type: none">1) Lagerung von Abfällen auf nicht genehmigten Flächen (Mangel zwischenzeitlich abgestellt)2) Überfrachtung von Lagerbereichen3) Nicht bestimmungsgemäße Errichtung und Betrieb eines Anlagenteils
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
Einleitung verwaltungsrechtlicher Maßnahmen zur Wiederherstellung eines genehmigungskonformen Anlagenbetriebes mit Fristsetzung	