

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 12.08.2022

Daten Betreiber:

Betreiber	BEB Burgenland Ersatzbrennstoff GmbH
Adresse des Betreibers	Am Alten Tagebau 3 06268 Steigra

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Anlage zur sonstigen Behandlung und zeitweiligen Lagerung von nicht gefährlichen Abfällen
Adresse der Anlage	Am Alten Tagebau 3 06268 Steigra
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5.3 b) ii)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	8.11.2.3 i. V. m. Nr. 8.12.2 V

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	12.04.2022
Grund der Besichtigung	Beschwerde, Nachkontrolle
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden folgende Mängel festgestellt:	Überfrachtung der Anlage im Inputbereich Nicht genehmigungskonforme Lagerung von Abfällen
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderung mit Fristsetzung	