

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 12.08.2022

Daten Betreiber:

Betreiber	Landwirtschaftsbetrieb Jan-Friedrich Rohlfing
Adresse des Betreibers	Straße des Fortschritts 11 06268 Liederstädt

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Anlage zum Halten und zur Aufzucht von Schweinen im gemischten Bestand (Schweinezucht- und -mastanlage)
Adresse der Anlage	Buschmühlenweg 06642 Nebra OT Reinsdorf
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.6.b/c
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	7.1.11.1 GE

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaefitszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	28.04.2022
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden folgende Mängel festgestellt:	<ol style="list-style-type: none">1. Nutzung eines der beiden Güllebehälter als Gärrestlager2. Geänderte Tierplatzverteilung3. Geänderte Anzahl Lüfter
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
Aufforderung zur Herstellung eines genehmigungskonformen Anlagenbetriebs mit Fristsetzung	