

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 05.08.2022

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	ROMONTA Reststoffverwertungsgesellschaft mbH
<b>Adresse des Betreibers</b>	Chausseestraße 1 06317 Seegebiet Mansfelder Land OT Amsdorf

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Dampferzeuger 5 und 6
<b>Adresse der Anlage</b>	Chausseestraße 1 06317 Seegebiet Mansfelder Land OT Amsdorf
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	5. 2 a)
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	8.1.1.3 (GE), 8.12.2 (V)

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	R402-Geschaefitszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten der Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	28.04.2022
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Weitere beteiligte Behörden</b>	Keine

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
<b>Es wurden keine Mängel festgestellt.</b>	
<b>Veranlasste Maßnahmen der Behörde</b>	
Keine	