

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 22.07.2022

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	CRONIMET ENVIROTEC GmbH
<b>Adresse des Betreibers</b>	Säurestraße 3 06749 Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Rückgewinnungsanlage für metallische Abfälle
<b>Adresse der Anlage</b>	Säurestraße 3 06749 Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	5.1 b
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	8.3.2.2, 8.10.1.1, 8.10.2.1, 8.11.2.1, 8.11.2.4, 8.12.1.1, 8.12.2

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten der Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	11.05.2022
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Weitere beteiligte Behörden</b>	keine

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
<b>Es wurden keine Mängel festgestellt.</b>	
<b>Veranlasste Maßnahmen der Behörde</b>	
keine	