

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 10.06.2022

neu veröffentlicht am: 05.08.2022

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	Wiese Umwelt Service GmbH
<b>Adresse des Betreibers</b>	Bahnhofstraße 27 07980 Berga/Elster

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Anlage zur Verwertung von kommunalen Reststoffen durch Kompostierung
<b>Adresse der Anlage</b>	Weißenfelser Straße 06217 Beuna
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	5.3 b) i)
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	8.5.1 GE

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten der Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	10.03.2022
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Weitere beteiligte Behörden</b>	Landkreis Saalekreis, untere Wasserbehörde

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
<b>Es wurden folgende Mängel festgestellt:</b>	Überfrachtung der Anlage im Outputbereich
<b>Veranlasste Maßnahmen der Behörde</b>	
Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderung mit Fristsetzung	

**Daten der Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	12.05.2022
<b>Grund der Besichtigung</b>	Nachkontrolle, anlassbezogene Überwachung
<b>Weitere beteiligte Behörden</b>	Keine

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
<b>Es wurden keine Mängel festgestellt.</b>	
<b>Veranlasste Maßnahmen der Behörde</b>	
Keine	