

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 24.06.2022

Daten Betreiber:

Betreiber	SUC Sächsische Umweltschutz-Consulting GmbH
Adresse des Betreibers	Magazinstraße 15, 01099 Dresden

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	chemisch-physikalische Behandlungsanlage
Adresse der Anlage	August-Bebel-Str. 35, 39175 Biederitz OT Gerwisch
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5.1 c)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	8.11.1.1 GE, 8.8.2.1 GE, 8.12.1.1 GE, 8.12.2 V

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	06.04.2022
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
keine	