

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am:

23.09.2022

## Daten Betreiber:

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Betreiber</b>              | Sekundärrohstoffhandel & Industriedemontagen GmbH   |
| <b>Adresse des Betreibers</b> | Pestalozzistraße 15 in 06886 Lutherstadt Wittenberg |

## Daten Anlage:

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Anlagenbezeichnung</b>             | Anlage zur Behandlung und zeitweiligen Lagerung von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen |
| <b>Adresse der Anlage</b>             | Pestalozzistraße 15 in 06886 Lutherstadt Wittenberg  |
| <b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b> | 5.5  |
| <b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>    | 8.12.1.1 GE und 8.11.2.1 GE  |

## Daten Behörde:

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Zuständige Überwachungsbehörde</b> | Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt          |
| <b>Kontakt</b>                        | R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de |

**Daten der Vor-Ort-Besichtigung:**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b> | 06.09.2022           |
| <b>Grund der Besichtigung</b>                   | Überwachungsprogramm |
| <b>Weitere beteiligte Behörden</b>              | Keine                |

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

|   |  |
|---|--|
| <b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b> |  |
| <b>Es wurden keine Mängel festgestellt.</b>                               |  |
| <b>Veranlasste Maßnahmen der Behörde</b>                                  |  |
| Keine   |  |