

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 25.11.2022

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH (MUEG mbH)
<b>Adresse des Betreibers</b>	Geiseltalstraße 1, 06242 Braunsbedra

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Anlage zur Herstellung von Ersatzbrennstoffen i. V. m. einer Konditionierung von Abfällen (Herstellung von Sekundärbaustoffen)
<b>Adresse der Anlage</b>	Großkaynaer Straße 5, 06217 Beuna
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	5.1
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	8.11.1.1 Nr. 1 und 2, 8.12.1.1, 8.15.1

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten der Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	14.09.2022
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Weitere beteiligte Behörden</b>	keine

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
<b>Es wurden keine Mängel festgestellt.</b>	
<b>Veranlasste Maßnahmen der Behörde</b>	
keine	