

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 25.11.2022

Daten Betreiber:

| | |
|-------------------------------|--|
| Betreiber | Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH |
| Adresse des Betreibers | Geiseltalstraße 1, 06242 Braunsbedra |

Daten Anlage:

| | |
|---------------------------------------|--|
| Anlagenbezeichnung | Bodensanierungsanlage im Recyclingpark Beuna |
| Adresse der Anlage | Großkaynaer Straße 5, 06217 Beuna |
| Nr. Anhang I der IE-Richtlinie | 5.1 |
| Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV | 8.7.1.1 8.12.1.1 |

Daten Behörde:

| | |
|---------------------------------------|--|
| Zuständige Überwachungsbehörde | Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt |
| Kontakt | R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de |

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

| | |
|---|----------------------|
| Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung | 14.09.2022 |
| Grund der Besichtigung | Überwachungsprogramm |
| Weitere beteiligte Behörden | keine |

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

| | |
|---|--|
| Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens | |
| Es wurden keine Mängel festgestellt. | |
| Veranlasste Maßnahmen der Behörde | |
| keine | |