

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 23.12.2022

Daten Betreiber:

Betreiber	DOMO Caproleuna GmbH
Adresse des Betreibers	Am Haupttor 06237 Leuna

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Schwefelsäureanlage mit Oleumproduktion
Adresse der Anlage	Chemiepark Leuna
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	4.1 b)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	4.1.13 GE

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaefzimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	19.09.2022
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	Untere Abfallbehörde Obere Abfallbehörde

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
keine	