

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 13.01.2023

Daten Betreiber:

Betreiber	Ferkelerzeugergemeinschaft Barnstorf-Twistingen GmbH
Adresse des Betreibers	Raiffeisenstraße 37 27239 Twistingen

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Sauenanlage Vehlitz
Adresse der Anlage	An der Ehle 1, 39291 Vehlitz
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.6.c)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	7.1.8.1 GE

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	15.09.2022
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden folgende Mängel festgestellt:	<ul style="list-style-type: none">• Gülleabdeckung teilweise defekt• Unterspiegelbefüllung an der Vorgrube an Stall 5 nicht gegeben
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
Aufforderung zur Beseitigung der Mängel mit Fristsetzung	