

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 10.02.2023

Daten Betreiber:

| | |
|-------------------------------|---|
| Betreiber | Remondis Industrie Service GmbH & Co.KG |
| Adresse des Betreibers | Brunnenstraße 138 44536 Lünen |

Daten Anlage:

| | |
|---------------------------------------|--|
| Anlagenbezeichnung | Anlage zur Wertstoffrückgewinnung |
| Adresse der Anlage | Chemiepark Leuna Am Haupttor, Gebäude 7512 06237 Leuna |
| Nr. Anhang I der IE-Richtlinie | 5.1 b |
| Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV | 8.10.1.1, 8.12.1.1, 8.12.2 |

Daten Behörde:

| | |
|---------------------------------------|--|
| Zuständige Überwachungsbehörde | Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt |
| Kontakt | R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de |

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

| | |
|---|----------------------|
| Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung | 28.09.2022 |
| Grund der Besichtigung | Überwachungsprogramm |
| Weitere beteiligte Behörden | keine |

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

| | |
|---|--|
| Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens | |
| Es wurden keine Mängel festgestellt. | |
| Veranlasste Maßnahmen der Behörde | |
| keine | |