

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 10.02.2023

Daten Betreiber:

Betreiber	STRABAG AG Direktion Baustoffe/Verwertung, Bereich Ost
Adresse des Betreibers	Berliner Straße 100 06258 Schkopau

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Anlage zur Mineralstoffaufbereitung
Adresse der Anlage	Berliner Straße 100 06258 Schkopau
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5.3 b) iii), 5.5
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	8.11.2.1, 8.11.2.3, 8.12.1.1, 8.12.2

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	26.10.2022
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
keine	