

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 10.02.2023

Daten Betreiber:

Betreiber	Remondis Industrie Service GmbH & Co. KG
Adresse des Betreibers	Brunnenstraße 138 44536 Lünen

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Anlage zur Lagerung von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen und zur Behandlung (hier: ausschließlich Umfüllen flüssiger Abfälle)
Adresse der Anlage	Südliche Vistrastraße 2 06766 Bitterfeld-Wolfen
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5.1 c, 5.5
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	8.11.1.1, 8.12.1.1, 8.12

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	10.11.2022
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	Untere Wasserbehörde – LK ABI

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
keine	