

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 10.03.2023

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	DEMVA GmbH
<b>Adresse des Betreibers</b>	An der Mittelheide 5 39307 Jerichow / OT Roßdorf

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Sauenanlage Kleindemsin
<b>Adresse der Anlage</b>	Dorfstraße 12 39307 Jerichow, OT Kleindemsin
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	6.6.c)
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	7.1.8.1 GE, 9.36 V

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten der Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	17.11.2022
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Weitere beteiligte Behörden</b>	keine

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
<b>Es wurden folgende Mängel festgestellt:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Abluftreinigungsanlage z.T. nicht genehmigungskonform betrieben</li><li>2. An einzelnen Filterwänden waren pH- und Leitwerte des Waschwassers der Abluftreinigungsanlage außerhalb des zulässigen Bereichs</li></ol>
<b>Veranlasste Maßnahmen der Behörde</b>	
Zu 1.: keine, da Abweichung bereits beseitigt Zu 2.: Aufforderung an die Betreiberin zur Einhaltung der Anforderung mit Fristsetzung	