

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 23.05.2024

Daten Betreiber:

Betreiber	DOMO Caproleuna GmbH
Adresse des Betreibers	Am Haupttor, Bau 3101 06237 Leuna

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Cumol-/Phenolsynthese
Adresse der Anlage	Chemiepark Leuna
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	4.2.b)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	4.1.2 G/E, 4.1.1 G/E, 8.1.1.1 G/E, 1.2.4 V, 4.8 V, 9.1.1.1 G, 9.2.2 V, 9.3.1 G

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	26.10.2023
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	Obere Wasserbehörde

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
keine	