

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 01.03.2024

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	Nemak Wernigerode Casting GmbH & Co.KG
<b>Adresse des Betreibers</b>	Gießergeweg 10; 38855 Wernigerode

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Aluminiumgießereianlage
<b>Adresse der Anlage</b>	Gießergeweg 10; 38855 Wernigerode
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	2.5 b)
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	3.8.1 G E; 3.4.1 G E

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	R402-Geschaefitszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten der Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	07.02.2024
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Weitere beteiligte Behörden</b>	Landkreis Harz <ul style="list-style-type: none"><li>• Untere Wasserbehörde (UWB)</li></ul>

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
<b>Es wurden folgende Mängel festgestellt:</b>	Aus wasserrechtlicher Sicht wurden technische Mängel beim Betrieb der HBV-Anlagen festgestellt.
<b>Veranlasste Maßnahmen der Behörde (UWB)</b>	
Der Anlagenbetreiber wurde aufgefordert den genehmigungskonformen Zustand herzustellen.	