

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 31.05.2024

Daten Betreiber:

Betreiber	RCE Rückbau Container Entsorgung GmbH
Adresse des Betreibers	Querfurter Straße 22, 06295 Lutherstadt Eisleben

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Anlage zur Lagerung und Behandlung von Bauschutt und Altholz
Adresse der Anlage	Querfurter Straße 22, 06295 Lutherstadt Eisleben
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5.5
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	8.14.2.1 GE i.V.m. 8.11.2.4 V, 8.12.2 V

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	04.03.2024
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
keine	