

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 25.11.2022

Neu veröffentlicht am: 19.07.2024

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	Veolia Klärschlammverwertung Deutschland GmbH
<b>Adresse des Betreibers</b>	Nordstraße 15 04420 Markranstädt

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Klärschlamm-trocknungsanlage
<b>Adresse der Anlage</b>	Bayerische Straße 20, 06686 Lützen, OT Zorbau
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	5.3 a) ii)
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	8.10.2.1 GE und 8.12.2

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen- anhalt.de

**Daten der Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	14.10.2022
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Weitere beteiligte Behörden</b>	keine

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
<b>Es wurden keine Mängel festgestellt.</b>	
<b>Veranlasste Maßnahmen der Behörde</b>	
keine	

**Daten der Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	04.09.2023
<b>Grund der Besichtigung</b>	Beschwerde
<b>Weitere beteiligte Behörden</b>	keine

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
<b>Es wurden keine Mängel festgestellt.</b>	
<b>Veranlasste Maßnahmen der Behörde</b>	
keine	

**Daten der Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	19.04.2024
<b>Grund der Besichtigung</b>	Beschwerde
<b>Weitere beteiligte Behörden</b>	keine

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
<b>Es wurden keine Mängel festgestellt.</b>	
<b>Veranlasste Maßnahmen der Behörde</b>	
keine	