

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 12. Juli 2024

Daten Betreiber:

Betreiber	WeylChem ORGANICA GmbH
Adresse des Betreibers	Kunstseidestraße 5, 06766 Bitterfeld-Wolfen

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Mehrzweckanlage
Adresse der Anlage	Kunstseidestraße 5, 06766 Bitterfeld-Wolfen
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	4.1.a-f)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	4.1.21 G/E

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	24. April 2024
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	Untere Abfallbehörde, Landkreis Anhalt-Bitterfeld Referat Abwasser, Landesverwaltungsamt

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden Mängel festgestellt.	Betriebliche Lagerplätze für Abfälle sind nicht als solche gekennzeichnet. Behälter, Mulden, Gebinde etc. waren nicht ausreichend mit der jeweiligen Abfallbezeichnung/ ASN gekennzeichnet.
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderung mit Fristsetzung.	