

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 12.07.2024

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	Hof Steimke KG
<b>Adresse des Betreibers</b>	Idsingen 7 29664 Walsrode, OT Idsingen

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Mast von Schweinen
<b>Adresse der Anlage</b>	Vordorf 14 c 38486 Klötze, OT Steimke
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	6.6 b
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	7.1.7.1 G E

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten der Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	12.06.2024
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Weitere beteiligte Behörden</b>	Keine

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
<b>Es wurden keine Mängel festgestellt.</b>	
<b>Veranlasste Maßnahmen der Behörde</b>	
Keine	