

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 10.04.2026

Daten Betreiber:

Betreiber	Ferkelaufzucht MADOMA GmbH
Adresse des Betreibers	Neue Straße 13 c 39264 Zerbst/Anhalt OT Kleinleitzkau

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Sauenanlage
Adresse der Anlage	Lammsdorf 3 a 06901 Kemberg OT Lammsdorf
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.6 c)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	7.1.8.1 GE

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	06.03.2026
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurde folgender Mangel festgestellt:	Abweichung vom genehmigungskonformen Betrieb.
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
Aufforderung zur Herstellung eines genehmigungskonformen Betriebs mit Fristsetzung.	