

Überwachungsbericht



***CBW Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen
Bitterfeld-Wolfen***

***Multiproduct Center Unit Ethephon und
Unit Ethylenchlorhydrin***

Nr. 4.1.6 GE Anhang 1, 4. BImSchV

19.09.2016

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	19.09.2016
Anlagenbezeichnung	Anlage zur Herstellung von Wirkstoffen und Zwischenprodukten III – Multiproductcenter Unit Ethephon und Unit Ethylenchlorhydrin
Zulassungsbehörde	RP Dessau und LVwA, Bescheide vom 14.02.1994, 27.10.1994, 24.05.1995, 26.02.1996, 28.11.2000 und 07.12.2004

Betreiberdaten :

Name	CBW Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen
Straße	Kühlturmstraße
PLZ/Ort	06803 Bitterfeld-Wolfen, OT Greppin
Ansprechpartner	CEO: Dr. Bernd Mucha

Anlagendaten :

Standort	CBW Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen
Straße	Feuerwehrstraße 3
PLZ/Ort	06749 Bitterfeld-Wolfen
Nr. gemäß 4. BImSchV bzw.	4.1.6 GE

Abwasseranlage nach § 60 WHG	
Bezeichnung gemäß 4. BImSchV	Anlage zur Herstellung von halogenhaltigen Kohlenwasserstoffen

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs. 5 BImSchG	§ 22a Abs. 5 DepV	§ 9 Abs. 5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Genehmigungsumfang, Kapazität, Emissionsmessungen, Anlagenbetrieb</i>
-----------	--

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Landesverwaltungsamt Untere Wasserbehörde ABI
Sachverständiger nach § 22 VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	19.09.2016
Anlagenbezeichnung	Anlage zur Herstellung von Wirkstoffen und Zwischenprodukten III – Multiproductcenter Unit Ethephon und Unit Ethylenchlorhydrin
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt
Prüfthema/Prüfgegenstand	Anforderungen an Emissionsbegrenzungen gemäß TA Luft, Fragen zum Stand der Technik, Berichtspflichten, Überprüfung des Genehmigungsstandes, wassergefährdende Stoffe, Abwasser

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme