

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



<i>Betreiber</i>	<i>MUEG mbH</i>
<i>Standort</i>	<i>Tagebaurestloch Lochau</i>
<i>Anlagenbezeichnung</i>	<i>Mikrobiologische Bodensanierungsanlage</i>
<i>Einordnung 4.BImSchV</i>	<i>8.7.1.1, 8.6.2.2 und 8.12.2</i>
<i>Datum</i>	<i>05.08.2016</i>

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	21.06.2016
Anlagenbezeichnung	Mikrobiologische Bodensanierungsanlage für ölverunreinigten Boden
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Betreiberdaten :

Name	Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH (MUEG mbH)
Straße	Geiseltalstraße 1
PLZ/Ort	06242 Braunsbedra
Ansprechpartner	Geschäftsbereichsleiter, Immissionsschutz- und Abfallbeauftragter

Anlagendaten :

Standort	Tagebaurestloch Lochau
Straße	Westschlauch Hauptstraße
PLZ/Ort	06258 Schkopau, OT Lochau
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	8.7.1.1 8.6.2.2 8.12.2

<p>Bezeichnung gemäß 4.BImSchV</p>	<p>8.7.1.1: Anlagen zur Behandlung von verunreinigtem Boden durch biologische Verfahren, Entgasen, Strippen oder Waschen mit einem Einsatz an verunreinigtem Boden bei gefährlichen Abfällen von 10 Tonnen oder mehr je Tag.</p> <p>8.6.2.2: Anlagen zur biologischen Behandlung, soweit nicht durch Nummer 8.5 oder 8.7 erfasst, von nicht gefährlichen Abfällen, soweit nicht durch Nummer 8.6.3 erfasst, mit einer Durchsatzkapazität an Einsatzstoffen von 10 Tonnen bis weniger als 50 Tonnen je Tag.</p> <p>8.12.2: Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen, auch soweit es sich um Schlämme handelt, ausgenommen die zeitweilige Lagerung bis zum Einsammeln auf dem Gelände der Entstehung der Abfälle und Anlagen, die durch Nummer 8.14 erfasst werden bei nicht gefährlichen Abfällen mit einer Gesamtlagerkapazität von 100 Tonnen oder mehr.</p>
---	---

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
-----------	--------------------

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Obere Immissionsschutzbehörde Obere Abfallbehörde
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	<u>21.06.2016</u>
Anlagenbezeichnung	<u>Mikrobiologische Bodensanierungsanlage für ölverunreinigten Boden</u>
Zulassungsbehörde	<u>Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt</u>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<u>Überwachung gemäß § 52 BlmSchG</u>

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme