

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*ROCKWOOL Mineralwolle GmbH Flechtingen  
Flechtingen  
Werk Flechtingen Mineralwollherstellung  
Linie 7 und 8  
2.11.1 des Anhangs 1 zur 4. BImSchV*

*18.08.2016*

# Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

## Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	<b>18.08.2016</b>
Anlagenbezeichnung	<b>Werk Flechtingen Mineralwollherstellung Linie 7 und 8</b>
Zulassungsbehörde	<b>Bezirksregierung Magdeburg</b>

### Betreiberdaten :

Name	<b>ROCKWOOL Mineralwolle GmbH Flechtingen</b>
Straße	<b>Calvörder Str. 19</b>
PLZ/Ort	<b>39345/ Flechtingen</b>
Ansprechpartner	<b>Herr Klein</b>

### Anlagendaten :

Standort	<b>Flechtingen</b>
Straße	<b>Calvörder Str. 19</b>
PLZ/Ort	<b>39345/ Flechtingen</b>
Nr. gemäß 4. BImSchV	<b>2.11.1</b>
Bezeichnung gemäß 4. BImSchV	<b>Anlagen zum Schmelzen mineralischer Stoffe einschließlich Anlagen zur Herstellung von Mineralfasern mit einer Schmelzkapazität von 20 Tonnen oder mehr je Tag</b>

## Überwachung gemäß :

§ 52a Abs. 5 BImSchG	§ 22a Abs. 5 DepV	§ 9 Abs. 5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

## Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>
Bemerkungen	

## Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
-----------	--------------------

Bemerkungen	
-------------	--

## Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Obere Immissionsschutzbehörde (LVwA) Obere Abfallbehörde (LVwA)
Sachverständiger nach § 18 VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

**Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen**

Datum der Kontrolle	<b><u>18.08.2016</u></b>
Anlagenbezeichnung	<b><u>Werk Flechtingen Mineralwollherstellung Linie 7 und 8</u></b>
Zulassungsbehörde	<b><u>Bezirksregierung Magdeburg</u></b>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<b><u>Luft, Abfall</u></b>

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Der Halbstundenmittelwert der Emissionsmessung an den Kuppelöfen überschreitet das doppelte des zugelassenen Emissionsgrenzwert für Schwefeloxide.	Es wird eine Nachmessung veranlasst. Die Abgasreinigung erfolgt mit maximalem Einsatz von Adsorptionsmitteln.