

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



<b>Betreiber:</b>	<b>ABS Steding GmbH</b>
<b>Standort:</b>	<b>Bitterfeld-Wolfen</b>
<b>Anlagenbezeichnung:</b>	<b>Anlage zur mechanischen Reinigung von Altlaugen</b>
<b>Einordnung 4.BImSchV:</b>	<b>8.11.1.1</b>
<b>Datum:</b>	<b>08.09.2017</b>

# Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

## Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	<b>10.08.2017</b>
Anlagenbezeichnung	<b>Anlage zur mechanischen Reinigung von Altlaugen</b>
Zulassungsbehörde	<b>Landesverwaltungsamt</b>

### Betreiberdaten :

Name	<b>ABS Steding GmbH</b>
Straße	<b>Chemiepark Bitterfeld-Wolfen Areal A, Werkstattstraße 1</b>
PLZ/Ort	<b>06766 Bitterfeld-Wolfen</b>
Ansprechpartner	<b>Geschäftsführer</b>

### Anlagendaten :

Standort	<b>Chemiepark Bitterfeld-Wolfen</b>
Straße	<b>Chemiepark Bitterfeld-Wolfen Areal A, Werkstattstraße 1, Gebäude 559</b>
PLZ/Ort	<b>06766 Bitterfeld-Wolfen OT Wolfen</b>
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	<b>8.11.1.1</b>

<b>Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV</b>	<b>Anlagen zur Behandlung von gefährlichen Abfällen, zum Zweck der Regenerierung von Basen oder Säuren, mit einer Durchsatzkapazität an Einsatzstoffen von 10 Tonnen oder mehr je Tag.</b>
------------------------------------	--

Überwachung gemäß :

§ 52aAbs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>
Bemerkungen	

## Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
-----------	--------------------

Bemerkungen	
-------------	--

## Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Obere Immissionsschutzbehörde Obere Abfallbehörde Untere Wasserbehörde
Sachverständiger nach § 53 AwSV :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

**Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen**

Datum der Kontrolle	<b><u>10.08.2017</u></b>
Anlagenbezeichnung	<b><u>Anlage zur mechanischen Reinigung von Altlaugen</u></b>
Zulassungsbehörde	<b><u>Landesverwaltungsamt</u></b>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<b><u>Überwachung einer Anlage nach § 52 BImSchG</u></b>

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Die Lagerung wassergefährdender Stoffe erfolgt teilweise nicht genehmigungskonform.	Fristsetzung zur Behebung des Mangels
Der Fußboden in der Lagerhalle ist teilweise schadhaft.	Fristsetzung zur Behebung des Mangels