

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



<b>Betreiber:</b>	<b>Agrargenossenschaft Saaleaue eG Beesenlaublingen</b>
<b>Standort:</b>	<b>Oberpeißen</b>
<b>Anlagenbezeichnung:</b>	<b>Hähnchenmastanlage</b>
<b>4.BImSchV:</b>	<b>7.1.3.1 G, E</b>
<b>Datum:</b>	<b>01.08.2016</b>

# Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

## Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	01.08.2016
Anlagenbezeichnung	Hähnchenmastanlage
Zulassungsbehörde	Regierungspräsidium Magdeburg

### Betreiberdaten:

Name	Agrargenossenschaft Saaleaue eG Beesenlaublingen
Straße	Richard-Kupsch Str. 8a
PLZ/Ort	06425 Beesenlaublingen
Ansprechpartner	Frau Fischer

### Anlagendaten:

Standort	Oberpeißen
Straße	Peißener Hauptstr.
PLZ/Ort	06408 Peißen
Nr. gemäß 4. BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	7.1.3.1 G, E
Bezeichnung gemäß 4. BImSCHV	Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Mastgeflügel mit 40000 oder mehr Mastgeflügelplätzen

### Überwachung gemäß:

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Überwachungsanlass:

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
X	Erläuterung	Erläuterung
<b>Nachkontrolle</b>	<b>Verstoß gegen Vorschriften</b>	
Erläuterung	Erläuterung	

## Überwachungsumfang:

<b>Gesamtanlage</b>	X
<b>Anlagenteile</b>	Anlagengelände, FM-Lagerung, Lüftung, Haltungsform, Kadaverlagerung
<b>Bemerkungen</b>	

## Prüfthemen / Prüfgegenstand:

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Sonstiges</b>	
------------------	--

<b>Bemerkungen</b>	
--------------------	--

## Beteiligte Behörden und Sachverständige:

<b>Behörde</b>	
<b>Sachverständiger nach § 22VAwS</b>	
<b>Messstelle nach § 26 BImSchG</b>	
<b>Sonstige</b>	

## Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

<b>Datum der Kontrolle</b>	01.08.2016
<b>Anlagenbezeichnung</b>	Hähnchenmastanlage
<b>Zulassungsbehörde</b>	Regierungspräsidium Magdeburg
<b>Prüfthema/Prüfgegenstand</b>	Genehmigungsbescheid vom 07.05.1996, allgemeine Anforderungen, Anforderungen an Immissionsschutz

keine Mängel

Mängel

### Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme