

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*Betreiber Agrargenossenschaft Bad
Dürrenberg e.G.
Standort Leuna OT Kötzschau
Anlagenbezeichnung Legehennenanlage
Einordnung 4.BlmSchV 7.1.1.1 GE*

Datum 21.06.2016

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	21.06.2016
Anlagenbezeichnung	Legehennenanlage
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Betreiberdaten :

Name	Agrargenossenschaft Bad Dürrenberg e.G.
Straße	Siedlungsstraße 17a
PLZ/Ort	06231 Bad Dürrenberg
Ansprechpartner	Geschäftsführer

Anlagendaten :

Standort	OT Kötzschau
Straße	Wölkauer Weg 14
PLZ/Ort	06237 Leuna
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	7.1.1.1 GE
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	Legehennenanlage

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umwelt- auswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>keine</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
	<i>Erläuterung</i>	

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Stall 1 bis 6</i>
Bemerkungen	<i>Überprüfung von immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen (Teil-Luftreinhaltung) sowie die Tierplatzbelegung in den einzelnen Ställen</i>

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Überprüfung von immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen (Teil-Luftreinhalteung) sowie die Tierplatzbelegung in den einzelnen Ställen</i>
------------------	--

Bemerkungen	
--------------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	LVWA
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	<u>21.06.2016</u>
Anlagenbezeichnung	<u>Legehennenanlage</u>
Zulassungsbehörde	<u>LVwA</u>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<u>Überwachung gem. § 52 und § 52a BImSchG</u>

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme