

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

*Agrar GmbH Holleben
Burgsdorf
Schweinemastanlage
7.1.7.1 EG
02.08.2016*

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	11.05.2016
Anlagenbezeichnung	Schweinemastanlage
Zulassungsbehörde	LVwA Sachsen-Anhalt

Betreiberdaten :

Name	Agrar GmbH Holleben
Straße	Weinbergstraße 25
PLZ/Ort	06179 Teutschenthal, OT Holleben
Ansprechpartner	Herr Woestmann

Anlagendaten :

Standort	Burgsdorf
Straße	Am Holzrain 2
PLZ/Ort	06295 Lutherstadt Eisleben, OT Burgsdorf
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	7.1.7.1 EG
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von 2 000 oder mehr Mastschweineplätzen

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input type="checkbox"/>	<i>Geruchsbelästigung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Anzeige nach § 15 BImSchG</i>

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input type="checkbox"/>
Anlagenteile :	Neues Futterlager mit Futtermischanlage Außenbereich, Güllebehälter
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Geruch</i>
-----------	---------------

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	<u>11.05.2016</u>
Anlagenbezeichnung	<u>Schweinemastanlage</u>
Zulassungsbehörde	<u>LVwA Sachsen-Anhalt</u>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<u>Geruchsbeschwerde / Futterlager</u>

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
2 Güllebecken sind nicht ordnungsgemäß isoliert u. nicht abgedeckt (allerdings zum Zeitpunkt der Kontrolle leer)	1. Prüfung u. Instandhaltung Güllebecken 2. Abdeckung
Rolltore zur Immissionsminderung am Futterlager noch nicht installiert	Nach Bescheidung Installation der Rolltore