

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 21.09.2018

Daten Betreiber:

Betreiber	Agrargenossenschaft Kropstädt e. G.
Adresse des Betreibers	Kropstädter Lindenstraße 32a 06889 Lutherstadt Wittenberg OT Kropstädt

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Mastschweineanlage
Adresse der Anlage	Dorfstraße 06889 Lutherstadt Wittenberg OT Abtsdorf
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.6. b)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	7.1.7.1 G E i. V. m. 9.36 V

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	23.05.2018
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Beteiligte Behörden	Landkreis Wittenberg (Untere Wasserbehörde)

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input type="checkbox"/>	
Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	1. Güllerechtecken unvollständig abgedeckt 2. Verschmutzung des Anlagengeländes
Veranlasste Maßnahme der Behörde		
1. Aufforderung zur vollständigen Abdeckung des Güllerechteckbeckens mit Fristsetzung (ordnungsgemäße Abdeckung bereits erfolgt) 2. Aufforderung zur Reinigung des Anlagengeländes mit Fristsetzung (Reinigung bereits erfolgt)		