

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am:

Daten Betreiber:

Betreiber	Agrargenossenschaft Bad Dürrenberg
Adresse des Betreibers	Siedlungsstraße 17a 06231 Bad Dürrenberg

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Legehennenanlage
Adresse der Anlage	Bad Dürrenberg OT Kötzschau /Schladebach
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.6a)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	7.1.1.1 GE

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	26.09.2017
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm gem. § 52a Abs.5 BImSchG
Beteiligte Behörden	Landesverwaltungsamt Sachsen- Anhalt

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mängel	<input type="checkbox"/>	
Veranlasste Maßnahme der Behörde		