

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



<b>Betreiber:</b>	<b>Agrargenossenschaft Löberitz e.G.</b>
<b>Standort:</b>	<b>Am Sportplatz 15 06780 Zörbig</b>
<b>Anlagenbezeichnung:</b>	<b>Schweinemastanlage</b>
<b>Einordnung 4. BImSchV:</b>	<b>7.1.7.1 GE</b>
<b>Datum:</b>	<b>29.04.2016</b>

# Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

## Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	<b>29.04.2016</b>
Anlagenbezeichnung	<b>Schweinemastanlage</b>
Zulassungsbehörde	<b>Staatliches Amt für Umweltschutz Magdeburg</b>

### Betreiberdaten :

Name	<b>Agrargenossenschaft Löberitz e.G.</b>
Straße	<b>Am Sportplatz 15</b>
PLZ/Ort	<b>06780 Zörbig / OT Salzfurthkapelle</b>
Ansprechpartner	<b>Geschäftsführer</b>

### Anlagendaten :

Standort	<b>Löberitz; Zörbig / OT Salzfurthkapelle</b>
Straße	<b>Rüsterweg</b>
PLZ/Ort	<b>06780 Löberitz</b>
Nr. gemäß 4. BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	<b>Nr. 7.1.7.1 EG</b>
Bezeichnung gemäß 4. BImSchV	<b>Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Mastschweinen (Schweine von 30 Kilogramm oder mehr Lebendgewicht) mit 2 000 oder mehr Mastschweineplätzen</b>

## Überwachung gemäß :

§ 52a Abs. 5 BImSchG	§ 22a Abs. 5 DepVO	§ 9 Abs. 5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>		
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass

## Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input type="checkbox"/>
Anlagenteile :	Außenbereich, Stallanlage, Güllelager
Bemerkungen	

## Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	
-----------	--

Bemerkungen	
-------------	--

## Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Beteiligte Behörde :	Obere Immissionsschutzbehörde (LVwA)
Sachverständiger nach § 22 VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

## Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	29.04.2016
Anlagenbezeichnung	Schweinemastanlage
Zulassungsbehörde	Staatliches Amt für Umweltschutz Dessau/Wittenberg
Prüfthema/Prüfgegenstand	Überwachung § 52 BImSchG

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Die Belegung, Güllelagerung und technische Ausstattung in den Stallbereichen haben sich z.T. geändert.	Die Änderung ist gem. § 15 BImSchG anzuzeigen. Die weitere Vorgehensweise wird danach festgelegt.
Güllebecken nicht genehmigungskonform abgedeckt.	Umsetzung der genehmigungskonformen Abdeckung
Die Dichtigkeit der Bodenplatten, der Reinigungs- u. Abtankflächen, war nicht gegeben.	Sanierung oder Erneuerung der Bodenplatten mit Aufkantung und Dichtigkeitsnachweis