

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



<i>Betreiber:</i>	<i>Agrargenossenschaft Mühlanger e.G.</i>
<i>Standort:</i>	<i>Dietrichsdorfer Strasse 06888 Mühlanger</i>
<i>Anlagenbezeichnung:</i>	<i>Schweinemastanlage</i>
<i>Einordnung 4. BImSchV:</i>	<i>7.1.7.1 EG</i>
<i>Datum:</i>	<i>02.06.2016</i>

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	02.06.2016
Anlagenbezeichnung	Schweinemastanlage
Zulassungsbehörde	Staatliches Amt für Umweltschutz Dessau

Betreiberdaten :

Name	Agrargenossenschaft e.G. Mühlanger
Straße	Dietrichsdorfer Strasse
PLZ/Ort	06888 Mühlanger
Ansprechpartner	Geschäftsführer

Anlagendaten :

Standort	Mühlanger OT Külso
Straße	Dietrichsdorfer Strasse
PLZ/Ort	06888 Mühlanger, OT Külso
Nr. gemäß 4. BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	7.1.7.1 EG
Bezeichnung gemäß 4. BImSchV	Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Mastschweinen (Schweine von 30 Kilogramm oder mehr Lebendgewicht) mit 2 000 oder mehr Mastschweineplätzen

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs. 5 BImSchG	§ 22a Abs. 5 DepVO	§ 9 Abs. 5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>		
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Außenbereich, Ställe, Güllelager, Kadaverlagerung, Lüftung,</i>
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	
-----------	--

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Beteiligte Behörde :	Obere Immissionsschutzbehörde (LVwA)
Sachverständiger nach § 22 VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	02.06.2016
Anlagenbezeichnung	Schweinemastanlage
Zulassungsbehörde	Staatliches Amt für Umweltschutz Dessau
Prüfthema/Prüfgegenstand	Überwachung § 52 BImSchG

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Das Güllemanagement konnte nicht nachgewiesen werden.	Die gelagerten und verbrachten Güllemengen sind zukünftig zu erfassen und nachweisfähig zu halten. Die nicht nachgewiesenen Nachweise sind vorzulegen.