

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



<b>Betreiber:</b>	<b>Agrargenossenschaft Pretzsch Bereich Schweinemast - Merschwitz</b>
<b>Standort:</b>	<b>Pretzsch - Merschwitz</b>
<b>Anlagenbezeichnung:</b>	<b>Schweinemastanlage</b>
<b>Einordnung 4. BImSchV: 7.1.7.1 GE</b>	
<b>Datum:</b>	<b>23.09.2016</b>

# Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

## Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	<b>23.09.2016</b>
Anlagenbezeichnung	<b>Schweinemastanlage</b>
Zulassungsbehörde	<b>Landesverwaltungsamt</b>

## Betreiberdaten :

Name	<b>Agrargenossenschaft Pretzsch e.G.</b>
Straße	<b>Wittenberger Str. 44</b>
PLZ/Ort	<b>06905 Bad Schmiedeberg</b>
Ansprechpartner	<b>Geschäftsführer</b>

## Anlagendaten :

Standort	<b>Pretzsch - Merschwitz</b>
Straße	<b>Wittenberger Str. 44</b>
PLZ/Ort	<b>06905 Bad Schmiedeberg</b>
Nr. gemäß 4. BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	<b>7.1.7.1 G E</b>
Bezeichnung gemäß 4. BImSchV	<b>Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Mastschweinen (Schweine von 30 Kilogramm oder mehr Lebendgewicht) mit 2 000 oder mehr Mastschweineplätzen</b>

## Überwachung gemäß :

§ 52a Abs. 5 BImSchG	§ 22a Abs. 5 DepVO	§ 9 Abs. 5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>		
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass

## Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Außenbereich, Ställe, Güllelager, Kadaverlagerlagerung, Lüftung,</i>
Bemerkungen	

## Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	
-----------	--

Bemerkungen	
-------------	--

## Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Obere Immissionsschutzbehörde (LVwA) Untere Wasserbehörde (LK Wittenberg)
Sachverständiger nach § 22 VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

## Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	23.09.2016
Anlagenbezeichnung	Schweinemastanlage
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt
Prüfthema/Prüfgegenstand	Überwachung § 52 BImSchG

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Die Abdeckungen mehrerer Güllebehälter sind defekt (z. Zt. unbenutzt) oder nicht vorhanden. Die Behälterdichtigkeit konnte nicht nachgewiesen werden.	Alle Behälter sind hinsichtlich ihres baulichen Zustandes zu überprüfen, ggf. instand zu setzen und deren Dichtigkeit nachzuweisen. Alle Behälter sind genehmigungskonform abzudecken.
Der Sickerwasserablauf des Festmistlagerplatzes war verstopft.	Alle Abläufe sind zu säubern, regelmäßig zu kontrollieren und permanent sauber zu halten.
Die Bodenplatte des Mistplatzes ist sanierungsbedürftig u. nicht nachgewiesenermaßen sicher gegen Durchfeuchtung. Es fehlen die Aufkantungungen.	Die Bodenplatte ist instand zu setzen oder zu erneuern, zu isolieren und aufzukanten.
Die Übergabestelle war verschmutzt.	Die Übergabestelle ist zu säubern, regelmäßig zu kontrollieren und sauber zu halten.
Die Prüfung des Güllemanagements ist in Bearbeitung.	Vorlage aller Dokumente und Berechnungen.