

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



<i>Betreiber:</i>	<i>Agrar GmbH Holleben</i>
<i>Standort:</i>	<i>Burgsdorf</i>
<i>Anlage:</i>	<i>Schweinemastanlage</i>
<i>Einordnung 4. BImSchV:</i>	<i>7.1.7.1 EG</i>
<i>Datum:</i>	<i>04.04.2017</i>

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	05.12.2016
Anlagenbezeichnung	Schweinemastanlage
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt

Betreiberdaten :

Name	Agrar GmbH Holleben
Straße	Weinbergstraße 25
PLZ/Ort	06179 Teutschenthal, OT Holleben
Ansprechpartner	Geschäftsführer

Anlagendaten :

Standort	Burgsdorf
Straße	Am Holzrain 2
PLZ/Ort	06295 Burgsdorf
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	7.1.7.1 EG
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Mastschweinen (Schweine von 30 Kilogramm oder mehr Lebendgewicht) mit 2 000 oder mehr Mastschweineplätzen

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>		
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
Installation der neuen Rolltore am neuen Futterhaus		

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input type="checkbox"/>
Anlagenteile :	Außenbereich, neues Futterhaus, Güllelager,
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	Umsetzung der Rolltore am neuen Futterhaus, Geruchliche Situation
-----------	----------------------------------------------------------------------

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	<u>05.12.2016</u>
Anlagenbezeichnung	<u>Schweinemastanlage</u>
Zulassungsbehörde	<u>Landesverwaltungsamt</u>
Prüfthema/Prüfgegenstand	

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Die Rolltore am neuen Futterhaus waren nicht installiert.	Einbau der Rolltore (Die Umsetzung der Maßnahme befand sich bereits in der Bearbeitung und sollte bis Dezember abgeschlossen werden.)