

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 19.04.2018

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	Agrargesellschaft Mittelhausen mbH
<b>Adresse des Betreibers</b>	Kahlwinkeler Str. 2 06647 Fimmelnd, Deutschland

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Schweinemast- und Ferkelaufzuchtanlage
<b>Adresse der Anlage</b>	Mittelhäuser Dorfstraße 120
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	6.6 b
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	7.1.7.1 u. 7.1.9.1

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	21.12.2017
<b>Grund der Besichtigung</b>	Plan
<b>Beteiligte Behörden</b>	Obere Immissionsschutzbehörde

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>		
<b>Keine Mängel</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Mängel</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Veranlasste Maßnahme der Behörde</b>		
Baumängel: Der Verbindergang zwischen den 2 Ställen entspricht nicht den Vorgaben der Baugenehmigung. Der Sachverhalt befindet sich in der gerichtlichen Prüfung.		