

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 15.01.2018

Daten Betreiber:

Betreiber	AHC Oberflächentechnik GmbH
Adresse des Betreibers	Lindenallee 26, 39288 Burg

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Galvanikanlage
Adresse der Anlage	Lindenallee 26, 39288 Burg
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	2.6.
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	3.10.1 EG

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	24.03.2017
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Beteiligte Behörden	-

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mängel	<input type="checkbox"/>	
Veranlasste Maßnahme der Behörde		