

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 17. Oktober 2018

Daten Betreiber:

Betreiber	Allnex Resins Germany GmbH
Adresse des Betreibers	Salegaster Chaussee 1 06803 Bitterfeld-Wolfen, OT Greppin

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Anlage zur Herstellung von Lackharzen
Adresse der Anlage	Salegaster Chaussee 1 06803 Bitterfeld-Wolfen, OT Greppin
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	4.1 h)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	4.1.10 GE

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	13. Juli 2018
Grund der Besichtigung	Regelkontrolle
Beteiligte Behörden	LVwA Referat 402 Untere Wasserbehörde Untere Abfallbehörde

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mängel	<input type="checkbox"/>	
Veranlasste Maßnahme der Behörde		