

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*Betreiber: Altmärkische Entsorgung und
Transport GmbH*

Standort: Tangermünde

*Anlagenbezeichnung: Umschlag, Behandlung
und Zwischenlagerung von Abfällen*

*Einordnung 4.BImSchV: Nr. 08.11.2.1GE,
08.11,2,4V, 08.12.1.1 GE, 8.12.2V, 8.15.1G
u. 8.15.3V*

Datum: 20.01.2017

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

| | |
|---------------------|--|
| Datum der Kontrolle | 20.01.2017 |
| Anlagenbezeichnung | Umschlag, Behandlung und Zwischenlagerung von Abfällen |
| Zulassungsbehörde | Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt |

Betreiberdaten :

| | |
|-----------------|---|
| Name | Altmärkische Entsorgung und Transport GmbH |
| Straße | Industriestraße 2 |
| PLZ/Ort | 39530 Tangermünde |
| Ansprechpartner | Herr Piepjahn |

Anlagendaten :

| | |
|---|--|
| Standort | Gemarkung Tangermünde |
| Straße | Langensalzwedler Weg 6 |
| PLZ/Ort | 39530 Tangermünde |
| Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG | Nr. 08.11.2.1GE, 08.11,2,4V, 08.12.1.1 GE, 8.12.2V, 8.15.1G u. 8.15.3V |
| Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV | Umschlag, Behandlung und Zwischenlagerung von gefährlichen u. nicht gefährlichen Abfällen |

Überwachung gemäß :

| § 52a Abs.5 BImSchG | § 22a Abs.5 DepVO | § 9 Abs.5 IZÜV |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Überwachungsanlass :

| Überwachungsprogramm | Beschwerde | Ereignis mit Umweltauswirkung |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| x | | |
| Nachkontrolle | Verstoß gegen Vorschriften | Sonstiger Anlass |
| | | |

Überwachungsumfang :

| | |
|----------------|--|
| Gesamtanlage | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Anlagenteile : | 1. Altholzanlage 2. Umschlagbereich 3. Abfallzwischenlager |
| Bemerkungen | |

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Luftschadstoffe | Lärm | Abwasser | Abfall |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wassergefährdende Stoffe | Boden | Grundwasser | Energieeffizienz |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | |
|-----------|--|
| Sonstiges | |
|-----------|--|

| | |
|-------------|--|
| Bemerkungen | Der Betrieb wurde zum Kontrollzeitpunkt genehmigungskonform betrieben. |
|-------------|--|

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

| | |
|---|--|
| Behörde : | |
| Sachverständiger nach § 22VAwS : | |
| Messstelle nach § 26 BImSchG : | |
| Sonstige : Landesamt für Verbraucherschutz/ Gewerbeaufsicht | |

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

| | |
|--------------------------|--|
| Datum der Kontrolle | |
| Anlagenbezeichnung | |
| Zulassungsbehörde | |
| Prüfthema/Prüfgegenstand | |

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

| Beschreibung des Mangels | Veranlasste Maßnahme |
|--------------------------|----------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |