

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



Betreiber: Asmussen Agro GmbH

Standort: Jessen OT Mügeln

Anlagenbezeichnung: Schweinemastanlage

Einordnung 4.BImSchV: 7.1.7.1 G, E

Datum: 15.06.2016

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1: Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	15.06.2016
Anlagenbezeichnung	Schweinemastanlage
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt

Betreiberdaten:

Name	Asmussen Agro GmbH
Straße	Stolzenhainer Straße 5
PLZ/Ort	06917 Jessen OT Linda
Ansprechpartner	Geschäftsführer

Anlagendaten:

Standort	Jessen OT Mügeln
Straße	Schweinitzer Straße 2
PLZ/Ort	06928 Jessen OT Mügeln
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	7.1.7.1 G, E
Bezeichnung gemäß 4.BImSchV	Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Mastschweinen

Überwachung gemäß:

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass:

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
X	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

Überwachungsumfang:

Gesamtanlage	
Anlagenteile	Anlagengelände, Lüftung, Kapazität und Auslastung der Ställe, Futtermittel-lagerung, Güllelagerung, Kadaver-lagerung
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand:

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	/
------------------	---

Bemerkungen	/
--------------------	---

Beteiligte Behörden und Sachverständige:

Behörde	/
Sachverständiger nach § 22VAwS	/
Messstelle nach § 26 BImSchG	/
Sonstige	/

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	15.06.2016
Anlagenbezeichnung	Schweinemastanlage
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt
Prüfthema/Prüfgegenstand	Altanlagenanzeige gemäß § 67 a BImSchG vom 26.09.1991 Nachträgliche Anordnung gemäß § 17 BImSchG vom 04.10.1994 Genehmigungsbescheid vom 11.10.1995

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Güllehochbehälter nicht abgedeckt	Weiteres Vorgehen wird geprüft Hinweis: Die Behälter wurden entleert und stehen leer