

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*Betreiber Ballenstedt Agrar KG*  
*Standort Ballenstadt, OT Gut Asmusstedt 1*  
*Anlagenbezeichnung Mast von Schweinen*  
*Einordnung 4.BImSchV 7.1.7.1 GE*  
*Datum 27.01.2014*

# Überwachungsbericht

Betreiber	<b>Ballenstedt Agrar KG</b>
Standort	<b>06493 Ballenstedt, OT Gut Asmusstedt 1</b>
Anlagenbezeichnung	<b>Mast von Schweinen</b>
Einordnung 4.BImSchV	<b>7.1.7.1 GE</b>
Datum der Kontrolle	<b>27.01.2014</b>

## Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
	<i>Erläuterung</i>	

## Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	

## Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bauausführung Lüftungsanlagen lt. NB Genehmigungsbescheid</li><li>- Realisierung Abdeckung Güllageranlagen lt. NB Genehmigungsbescheid</li><li>- Diskussion Vorgehensweise bzgl. Überwachung,</li></ul>
-----------	---

Bemerkungen	
-------------	--

## Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

## Relevante Feststellungen und veranlasste Maßnahmen :

Festgestellte Mängel :  1) 2) ..	<i>Verbale Beschreibung</i>
Veranlasste Maßnahmen :  zu 1)  zu 2) ...	