

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*Betreiber Agrarunternehmen Barnstädt e.G.*  
*Standort Mücheln (Geiseltal) OT*  
*Langeneichstädt*  
*Anlagenbezeichnung Schweinemastanlage/  
Gülleanlage*  
*Einordnung 4.BImSchV 7.1.7.1 GE, 9.36 V*  
  
*Datum 08.07.2014*

# Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

## Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	<b>08.07.2014</b>
Anlagenbezeichnung	<b>Schweinemast- und Gülleanlage</b>
Zulassungsbehörde	<b>Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt</b>

## Betreiberdaten :

Name	<b>Agrarunternehmen Barnstädt e.G.</b>
Straße	<b>Dorfstraße 39</b>
PLZ/Ort	<b>06268 Nemsdorf-Göhrendorf</b>
Ansprechpartner	<b>Geschäftsführer, Leiter Tierproduktion</b>

## Anlagendaten :

Standort	<b>OT Langeneichstädt</b>
Straße	<b>Friedensstraße 88b</b>
PLZ/Ort	<b>06268 Mücheln (Geiseltal)</b>
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	<b>7.1.7.1 GE, 9.36 V</b>
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	<b>Schweinemast- und Gülleanlage</b>

--	--

## Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
Auflage gem. AO nach § 17 BImSchG v. 19.03.2014	<i>Erläuterung</i>	

## Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Gülleanlage</i>
Bemerkungen	

## Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
-----------	--------------------

Bemerkungen	
-------------	--

## Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	LVwA
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

**Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen**

Datum der Kontrolle	<b><u>08.07.2014</u></b>
Anlagenbezeichnung	<b><u>Schweinemast- und Gülleanlage</u></b>
Zulassungsbehörde	<b><u>LVwA</u></b>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<b><u>Nachkontrolle der Auflage gem. AO nach § 17 BImSchG v. 19.03.2014</u></b>

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
<b>Die nachträgliche Anordnung gemäß § 17 Abs. 1 BImSchG v. 19.03.2014 (zur Vermeidung von schädlichen Umwelteinwirkungen durch vollständige Abdeckung der Öffnungen der Schleppschaukeln an den Gülle- und Jauchebehälter) wurde zum Zeitpunkt der Überwachung vollständig realisiert.</b>	<b>Keine</b>
