

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



Betreiber Agrarunternehmen Barnstädt e.G.
Standort Mücheln (Geiseltal) OT
Langeneichstädt
*Anlagenbezeichnung Schweinemastanlage/
Gülleanlage*
Einordnung 4.BImSchV 7.1.7.1 GE, 9.36 V

Datum 20.06.2014

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	20.06.2014
Anlagenbezeichnung	Schweinemast- und Gülleanlage
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Betreiberdaten :

Name	Agrarunternehmen Barnstädt e.G.
Straße	Dorfstraße 39
PLZ/Ort	06268 Nemsdorf-Göhrendorf
Ansprechpartner	Geschäftsführer, Leiter Tierproduktion

Anlagendaten :

Standort	OT Langeneichstädt
Straße	Friedensstraße 88b
PLZ/Ort	06268 Mücheln (Geiseltal)
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	7.1.7.1 GE, 9.36 V
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	Schweinemast- und Gülleanlage

--	--

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
Auflage gem. AO nach § 17 BImSchG v. 19.03.2014	<i>Erläuterung</i>	

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
-----------	--------------------

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	LVwA
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	<u>20.06.2014</u>
Anlagenbezeichnung	<u>Schweinemast- und Gülleanlage</u>
Zulassungsbehörde	<u>LVwA</u>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<u>Überwachung gem. § 52 BImSchG und Nachkontrolle der Auflage gem. AO nach § 17 BImSchG v. 19.03.2014</u>

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
<p>Die nachträgliche Anordnung gemäß § 17 Abs. 1 BImSchG v. 19.03.2014 (zur Vermeidung von schädlichen Umwelteinwirkungen durch vollständige Abdeckung der Öffnungen der Schleppschaufeln an den Gülle- und Jauchebehälter) wurde zum Zeitpunkt der Überwachung teilweise realisiert. Die komplette Realisierung soll am 30.06.2014 abgeschlossen sein.</p>	<p>Dem LVwA Sachsen-Anhalt ist die komplette Realisierung der nachträglichen Anordnung per Bilddokumentation nachzuweisen.</p>

	Der Nachweis wurde per E-Mail v. 03.07.2014 erbracht.