

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*Baumann & Burmeister GmbH  
Döllnitz  
Herstellung von Beton- und  
Asphaltbaustoffen  
Nr. 8.11.1.1 des Anhang I der 4. BImSchV*

*14.07.2016*

# Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

## Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	<b>20.05.2016</b>
Anlagenbezeichnung	<b>Herstellung von Beton- und Asphaltbaustoffen</b>
Zulassungsbehörde	<b>Landesverwaltungsamt</b>

## Betreiberdaten :

Name	<b>Baumann &amp; Burmeister GmbH</b>
Straße	<b>Berliner Straße 100</b>
PLZ/Ort	<b>06258 Schkopau OT Döllnitz</b>
Ansprechpartner	<b>Geschäftsführer</b>

## Anlagendaten :

Standort	<b>Döllnitz</b>
Straße	<b>Berliner Straße 100</b>
PLZ/Ort	<b>06258 Schkopau OT Döllnitz</b>
Nr. gemäß 4. BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	<b>8.11.1.1</b>
Bezeichnung gemäß 4. BImSchV	<b>Anlagen zur Behandlung von gefährlichen Abfällen, ausgenommen Anlagen, die</b>

	<b>durch die Nummern 8.1 und 8.8 erfasst werden, durch Vermengung oder Vermischung oder durch Konditionierung mit einer Durchsatzkapazität an Einsatzstoffen von 10 Tonnen oder mehr je Tag</b>
--	---

## Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

## Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>
Bemerkungen	

## Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
-----------	--------------------

Bemerkungen	
-------------	--

## Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Obere Immissionsschutzbehörde - LVwA Obere Abfallbehörde - LVwA
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

**Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen**

Datum der Kontrolle	<b><u>20.05.2016</u></b>
Anlagenbezeichnung	<b>Herstellung von Beton- und Asphaltbaustoffen</b>
Zulassungsbehörde	<b><u>Landesverwaltungsamt</u></b>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<b><u>Immissionsschutzrechtliche und Abfallrechtliche Nebenbestimmungen der Genehmigungen gem. § 4 und § 16 BImSchG</u></b>

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Lagerung von Material des AS 19 01 12 → Lagerung wurde nach § 15 BImSchG angezeigt, Anzeige war zum Zeitpunkt der Kontrolle noch nicht beschieden	Mangel behoben mit Bescheid zur Anzeige am 14.06.2016