

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*Bauschuttrecycling Reinstedt GmbH & Co. KG
Falkenstein OT Reinstedt
8.11.2.3 des Anhanges zur 4. BImSchV*

08.09.2017

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	08.07.2017
Anlagenbezeichnung	Anlage zur sonstigen Behandlung und zeitweiligen Zwischenlagerung von nicht gefährlichen Abfällen
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt

Betreiberdaten :

Name	Bauschuttrecycling Reinstedt GmbH & Co. KG
Straße	Froser Straße 1-2
PLZ/Ort	06463 Falkenstein OT Reinstedt
Ansprechpartner	Geschäftsführer

Anlagendaten :

Standort	Falkenstein OT Reinstedt
Straße	Froser Straße 1-2
PLZ/Ort	06463 Falkenstein OT Reinstedt
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	8.11.2.3
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	Anlagen zur sonstigen Behandlung, ausgenommen

	<p>Anlagen, die durch die Nummern 8.1 bis 8.10 erfasst werden, mit einer Durchsatzkapazität von nicht gefährlichen Abfällen, soweit diese für die Verbrennung oder Mitverbrennung vorbehandelt werden oder es sich um Schlacken oder Aschen handelt, von 50 Tonnen oder mehr je Tag.</p>
--	---

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
------------------	--------------------

Bemerkungen	
--------------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	LVwA Ref. 401 – Abfallwirtschaft, Bodenschutz LVwA Ref. 402 – Immissionsschutz Untere Wasserbehörde
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	<u>08.07.2017</u>
Anlagenbezeichnung	<u>Anlage zur sonstigen Behandlung und zeitweiligen Zwischenlagerung von nicht gefährlichen Abfällen</u>
Zulassungsbehörde	<u>Landesverwaltungsamt</u>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<u>Immissionsschutzrechtliche und abfallrechtliche Nebenbestimmungen der Genehmigung</u>

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Lagerung wassergefährdender Betriebsmittel	Lagerung der Betriebsmittel korrigieren